

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов и предоставляемых в нем
услуг в сфере образования

Избербаш 2025

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

1.2. Адрес объекта: 368502, РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru
телефон (887)245-2-67-87

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 3 здания, состоящие из 2-х этажей, общей площадью 4597м²

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания – 1938, 1987, капитальный ремонт крыш 2014, текущий косметический ремонт производится один раз в год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2024-2025 годы,

капитального – не предусмотрен

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» – Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна – 8(988)421-44-24

Контактные лица – специалисты по социальной – психологической работе: Дарчинова Хадижат Курбановна – 8(963)404-34-06, Гаджиева Рукият Магомедовна – 8(967) 942-90-18, Рамазанова Джамиля Амиргамзаевна – 8(960)411-90-00.

1.6. Название учреждения

Полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

краткое наименование: ГБПОУ РД «ИПК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

368502, РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки республики Дагестан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 367001, РД, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32, телефон: 7(8722) 67-08-81, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);
- дополнительных общеразвивающих программ, медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся колледжа, создание, развитие и применение информационных технологий (программ);

- организация и проведение методических, научно-методических семинаров, конкурсов, конференций, творческих работ и исследований;
- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии колледжа;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом колледжа лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися колледжа;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 1000 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автовокзала (остановка «Автостанция») ездит частный микроавтобус, расстояние от автовокзала до учреждения составляет 4км. Нужно ехать до остановки «Индустриально- промышленный колледж», перейти по пешеходному переходу дорогу, регулируемого светофором примерно 100 метров, повернуть направо и пройти по асфальтируемому тротуару 10 м. С правой стороны вы увидите высокое крыльцо – вход в здание со стороны тротуара и ворота для доступа лиц с ОВЗ.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта ГБПОУ РД «ИПК» от остановки частного транспорта «Индустриально- промышленный колледж» - 110м

3.2.2 Время движения (пешком) 3-5 мин., 15 - 20 минут от автовокзала.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: светофор

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: Визуальная - наружная вывеска при входе в колледж.

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ ш	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)</u> <u>ДУ-И(К)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(Г,У)</u> <u>ДЧ-И(С,О)</u> <u>ДУ-И(К),</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г,С, У),ДУ-(О,К)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(Г,С, У),</u> <u>ДУ-(К, О,)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД (К, О)</u> <u>ДУ(С),ДП-И(Г,У)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДУ-И(О,К,Г,У)</u> <u>ВДН-И(С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О)</u> <u>ДУ-И(К,С)</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж» доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование наружной лестницы поручнями, установка над пандусом защитного козырька, установка подъемной платформы для инвалидов, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец.оборудования для людей с недостатком зрения.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней

		лестничных маршей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт. Установка опорных поручней. Установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания. Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей. Установка рельефных символов номера этажа в лифтовых холлах, на панели управления лифтом, у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, Расширение дверных проемов Установка кнопки аварийного вызова Установка опорных поручней у унитаза и раковины Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски Замена унитаза на специальный высотой 50 см Установка крючков для костылей Установка опорных поручней у унитаза и раковины Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид»
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

4.2. Период проведения работ - 2024-2025 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

1) Собственника ГБПОУ РД «ИПК», Минимущество РД

4.5. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте колледжа:

ipk.dagestanschool.ru телефон (887)245-2-67-87

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» 09. 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: от 28.08.2024г

Приложение 1

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

1.2. Адрес объекта: 368502, РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru
телефон (887)245-2-67-87

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 3 здания, состоящие из 2-х этажей, общей площадью 4597м²

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания – 1938, 1987, капитальный ремонт крыш 2014, текущий косметический ремонт производится один раз в год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2024-2025 годы ,

капитального – не предусмотрен

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» – Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна – 8(988)421-44-24

Контактные лица – специалисты по социальной – психологической работе: Дарчинова Хадижат Курбановна – 8(963)404-34-06, Гаджиева Рукият Магомедовна – 8(967) 942-90-18, Рамазанова Джамиля Амиргамзаевна – 8(960)411-90-00.

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

краткое наименование: ГБПОУ РД «ИПК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

368502, РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки республики Дагестан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 367001, РД, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32, телефон: 7(8722) 67-08-81, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), дополнительных общеразвивающих программ, медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте Колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся колледжа, создание, развитие и применение информационных технологий (программ);
- организация и проведение методических, научно-методических семинаров, конкурсов, конференций, творческих работ и исследований;
- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии колледжа;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом колледжа лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися колледжа;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 1000 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автовокзала (остановка «Автостанция») ездит частный микроавтобус, расстояние от автовокзала до учреждения составляет 4км. Нужно ехать до остановки «Индустриально- промышленный колледж», перейти по пешеходному переходу дорогу, регулируемого светофором примерно 100 метров, повернуть направо и пройти по асфальтируемому тротуару 10 м. С правой стороны вы увидите высокое крыльцо – вход в здание со стороны тротуара и ворота для доступа лиц с ОВЗ.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта ГБПОУ РД «ИПК» от остановки частного транспорта «Индустриально - промышленный колледж» - 110м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин., 15 - 20 минут от автовокзала.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: светофор.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* Визуальная - наружная вывеска при входе в колледж.

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)</u> <u>ДУ-И(К)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(Г,У)</u> <u>ДЧ-И(С,О)</u> <u>ДУ-И(К),</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г,С, У),ДУ-(О,К)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(Г,С, У),</u> <u>ДУ-(К, О),</u>

5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД (К, О)</u> <u>ДУ(С), ДП-И(Г, У)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДУ-И(О, К, Г, У)</u> <u>ВДН-И(С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г, У) ДЧ-И(О)</u> <u>ДУ-И(К, С)</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ГБПОУ РД «ИПК»:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж» доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование наружной лестницы поручнями, установка над пандусом защитного козырька, установка подъемной платформы для инвалидов, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец.оборудования для людей с недостатком зрения.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт. Установка опорных поручней. Установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания. Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей. Установка рельефных символов номера этажа в лифтовых холлах, на панели управления лифтом, у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, Расширение дверных проемов Установка кнопки аварийного вызова Установка опорных поручней у унитаза и раковины Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски Замена унитаза на специальный высотой 50 см Установка крючков для костылей Установка опорных поручней у унитаза и раковины Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид»
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

4.2. Период проведения работ - 2024-2025 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

2) Собственника ГБПОУ РД «ИПК», Минимущество РД.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» 09 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: от 28.08.2024г

3. Решения Комиссии (рабочей группы) Протокол № 1 от «28» 08. 2024 г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

1.2. Адрес объекта: 368502, РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru
телефон (887)245-2-67-87

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 3 здания, состоящие из 2-х этажей, общей площадью 4597м²

- наличие прилегающего земельного участка: да.

1.4. Год постройки здания – 1938, 1987, капитальный ремонт крыш 2014, текущий косметический ремонт производится один раз в год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2024-2025 гг.

капитального – не предусмотрен.

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» – Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна – 8(988)421-44-24

Контактные лица – специалисты по социальной – психологической работе: Дарчинова Хадижат Курбановна – 8(963)404-34-06, Гаджиева Рукият Магомедовна – 8(967)942-90-18, Рамазанова Джамиля Амиргамзаевна – 8 (960) 411-90-00

1.6. Название учреждения

Полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

краткое наименование: ГБПОУ РД «ИПК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

368502, РД, г.Избербаш, ул.Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки республики Дагестан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 367001, РД, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32, телефон: 7(8722) 67-08-81, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);

- дополнительных общеразвивающих программ, медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте колледжа, в том числе проведение

лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся колледжа, создание, развитие и применение информационных технологий (программ);

- организация и проведение методических, научно-методических семинаров, конкурсов, конференций, творческих работ и исследований.

- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии колледжа;

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом колледжа лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися колледжа;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость – 1000 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автовокзала (остановка «Автостанция») ездит частный микроавтобус, расстояние от автовокзала до учреждения составляет 4км. Нужно ехать до остановки «Индустриально- промышленный колледж», перейти по пешеходному переходу дорогу, регулируемого светофором примерно 100 метров, повернуть направо и пройти по асфальтируемому тротуару 10 м. С правой стороны вы увидите высокое крыльцо – вход в здание со стороны тротуара и ворота для доступа лиц с ОВЗ.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта ГБПОУ РД «ИПК» от остановки частного транспорта «Индустриально- промышленный колледж» - 110м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин., 15 - 20 минут от автовокзала.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: светофор.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* Визуальная - наружная вывеска при входе в колледж.

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге белой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(С,Г,О)</u> <u>ДУ-И(К)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(Г,У)</u> <u>ДЧ-И(С,О)</u> <u>ДУ-И(К),</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г,С, У),ДУ-(О,К)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(Г,С, У),</u> <u>ДУ-(К, О,)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД (К, О)</u> <u>ДУ(С),ДП-И(Г,У)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДУ-И(О,К,Г,У)</u> <u>ВНД-И(С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О)</u> <u>ДУ-И(К,С)</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ГБПОУ РД «ИПК»:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж» доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудование наружной лестницы поручнями, установка над пандусом защитного козырька, установка подъемной платформы для инвалидов, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец. оборудования для людей с недостатком зрения.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная

		маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт. Установка опорных поручней. Установка лифтов и подъемников к зоне обслуживания. Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей у лифтов и крайних ступеней лестничных маршей. Установка рельефных символов номера этажа в лифтовых холлах, на панели управления лифтом, у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, Расширение дверных проемов Установка кнопки аварийного вызова Установка опорных поручней у унитаза и раковины Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски Замена унитаза на специальный высотой 50 см Установка крючков для костылей Установка опорных поручней у унитаза и раковины Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид»
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

4.2. Период проведения работ - 2024-2025 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

- 1) Собственника ГБПОУ РД «ИПК», Минимущество РД

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» 09. 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: от 28.08.2024г
3. Решения Комиссии (рабочей группы) Протокол № 1 от «28» 08. 2024 г

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 33 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии директор ГБПОУ РД «ИПК»

Р.Х. Гаджиалиева

Члены комиссии:

Зам.директора по УВР

Ибрагимова И.И.

(Подпись)

Социальный педагог

Дарчинова Х.К.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог-психолог

Гаджиева Р.М.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог-психолог

Рамазанова Д.А.

(должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Р/и, 2 курс, гр.№78, Оператор информационных систем и ресурсов.

К.К. Алимов

(Ф.И.О.) (Подпись)

Р/и, 2 курс, гр.№78, Оператор информационных систем и ресурсов.

(Ф.И.О.) (Подпись)

З.З. Зубайруев

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от «28» 08. 2024 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»
РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет				все	Оборудованные доступными элементами информации об объекте	Установка средств информации об объекте
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие тактильных средств на маршруте движения за 0.8м до начала опасного участка, изменения направления движения, входа	С	Оборудовать маршрут движения тактильными средствами	Текущий ремонт установка тактильных средств на маршруте движения
					Отсутствуют таксофоны и другое спец. Оборудование для людей с недостатком зрения.	С	Оборудовать спец. устройствами	Текущий ремонт Установка таксофонов и др. спец.оборудования

1.3.	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствуют поручни по краям лестницы (при перепаде высот более 0,45м) (ширине марша более 2,5 м и более)	все	Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт лестницы установка опорных поручней
					Уклон лестницы более 1:2		Техническое решение невозможно	
1.4.	Пандус (наружный)	есть		3	Отсутствует защитный козырек над пандусом	К	Оборудовать защитным козырьком над пандусом	Текущий ремонт Установка защитного козырька над пандусом
					Один марш при уклоне более 10% - при высоте 1,5м		Техническое решение невозможно	Установка подъемной платформы для инвалидов
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения. Отсутствие мест отдыха на участке	все	Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН Организовать места отдыха на участке	Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»*	<u>ДП-И(У),</u> <u>ДЧ-И(С,Г,О)</u> <u>ДУ-И(К)</u>		1,2,3	Оборудование наружной лестницы поручнями, установка над пандусом защитного козырька, установка подъемной платформы для инвалидов, установка тактильных средств на маршруте движения, установка таксофонов и др. спец.оборудования для людей с недостатком зрения.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№2.15
от « 28 » августа 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»
РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пл ане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Поверхность площадки не ровная, дренажная и водосборная решетка не соответствует требованиям	Все	Привести в соответствии и с нормативны ми требованиям и	Текущий ремонт. Установить дренажную решетку в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Крепление двери: - на петлях односторонн его действия с фиксаторам и в положениях "открыто" и "закрыто" отсутствует; Нижняя часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоудар -ной полосой.	К, О, С	Установить фиксатор крепления, Установить противоудар ную защитную полосу. Установить дверь из ударопрочно го материала, оборудовать контрастной маркировкой	Текущий ремонт Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматическ ого закрывания дверей не менее 5 сек., Установка прозрачной

					Прозрачная дверь(из тамбура в коридор) не из ударопрочного материала, без контрастной маркировки на уровне от 1,2м. до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути			двери(из тамбура в коридор) из ударопрочного материала оборудовать контрастной маркировкой
2.5	Тамбур	есть		6	Нарушений нет	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	*			Отсутствует вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли	Все	Привести в соответствие с нормативами	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	<u>ДП-И(Г,У).</u> <u>ДЧ-И(С,О).</u> <u>ДУ-И(К)</u>		4,5,6	Текущий ремонт. Установить дренажную решетку в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола. Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.. Установка прозрачной двери(из тамбура в

				коридор) из ударопрочного материала, оборудовать ее контрастной маркировкой
--	--	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от «28 » августа 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»

РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Не предусмотрен а установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	С, Г	Установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	Текущий ремонт Установка звуковых информаторов и таксофонов
					Не установлены опорные поручни. Не во всех коридорах оборудованы места отдыха	О	Установка опорных поручней	Текущий ремонт Установка Опорных поручней. Оборудование мест отдыха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8	Уклоны лестниц более 1:2	все	Техническое решение невозможно	

					Отсутствуют поручни дополнительные разделительные (ширине марша более 2,5 м) и перепад высот более 0,45 м)-ширина проступней ступеней менее 0,3 м;	Все	Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт лестницы с обеспечением одинаковой геометрии ступеней, установка опорных поручней
					Отсутствуют рифленые напольные указатели крайних ступеней лестничных маршей			Текущий ремонт Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				Все	Техническое решение невозможно	Установка пандуса или подъемной платформы для инвалидов
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	9	Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой	К	Установка противоударной полосы	Текущий ремонт Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легкие доступные с обеих сторон; информирующие обозначения помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери
				Прозрачные двери не из ударопрочного материала, без яркой контрастной маркировки на уровне от 1,2 до 1,5м от поверхности пешеходного пути	К,О,С	Привести двери в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт. Установка прозрачных дверей из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути.
				Перепады высот в дверных проемах		Привести пороги в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10 11 12 13 14	Отсутствуют двери противопожар ные самозакрываю щиеся с уплотнениями в притворах	Все	Обеспечить безопаснос ть МГН всех категорий.	Установка дверей противопожарн ых самозакрывающ ихся с уплотнениями в притворах
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни Предупредите льная информация о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствует	Все	Привести в соответств ие с нормативн ыми требования ми	Установить поручни, средства информационно й поддержки о препятствиях визуальной и тактильной

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г,С, У).</u> <u>ДУ-И(О,К)</u>		7,8,9.1 0,11,12 ,1314	Текущий ремонт . Установка опорных поручней Оборудование мест отдыха

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от «28 » августа 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»
РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на п ла не	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержан ие	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		15 16	Размеры около столов и др.мест обслуживан ия менее 0,9 м на 1,5 м. Зона для самостоятел ьного разворота инвалида на кресле- коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудовани ю и мебели менее 0,9 м.	К	Увеличить размеры около столов и др.мест обслужи вания. Обеспечит ь подходы к мебели и т.п.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		17 18	Места для инвалидов недоступны. Не имеется двух рассредоточ енных выходов для прохода	К	Техническ ое решение невозмо жно	Текущий ремонт, оборудовать места для инвалидов.

					МНГ			
					Отсутствуют средства обеспечивающие полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов	С, Г	Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми и символами или азбукой Брайля, в т.ч. маркировка кабинетов	Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой. Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию
4.3	Прилаводная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Актный зал находится на втором этаже отсутствуют пандусы, лифты, подъемные платформы и другие приспособления для перемещения	Все	Техническое решение невозможно	Установка подъемной платформы для инвалидов Текущий ремонт,

					я. Отсутствуют места целевого назначения, специально выделенные для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Отсутствует обозначение помещения рядом с дверью, нет дублирования рельефными знаками		Оборудовать места целевого назначения для инвалидов и других МГН и установить обозначение помещения в соответствии с нормативными требованиями	установить рельефные информационные указатели
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	<u>ДП-И(Г, С, У),</u> <u>ДУ-(К, О)</u>		15,16, 17,18	Ремонт текущий Оборудовать места для инвалидов. Установка подъемной платформы для инвалидов, рельефные информационные указатели, таблички.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от «28»августа 2024 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступен условно.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от «23 » 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступен условно.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от «28 » августа 2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»
РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

№ п / п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пл ане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5 . 1	Туалетная комната	есть		19 20	Поручни отсутствуют, рядом с унитазом нет пространства для размещения кресла- коляски ширина дверей -70 см. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежнос тей	все	Привести туалетную комнату в соответствие с нормативным и требованиями	Установить поручни рядом с унитазом., установка крючков для одежды, костылей и других принадлежнос тей
					Отсутствуют информирую щие обозначения помещений табличками с рельефными знаками	С	Установить таблички с рельефными знаками	Установить таблички с рельефными знаками
					Кабинка туалета не оборудована - двусторонней связью с	все	Установить двухсторонню ю связь и аварийное освещение	Текущий ремонт: оборудование кабинки туалета

					диспетчером (или кнопкой звонка в дежурную комнату), не оснащена аварийным освещением			двусторонней связью с диспетчером, оснащение аварийным освещением
					Проходы шириной менее 1.8 м. между рядами умывальников, уборных.	все	Техническое решение невозможно	Текущий ремонт.
5 · 2	Душевая/ ванная комната	есть		21	Не оборудована для инвалида на кресло-коляске с пространством для подъезда	К	Привести душевую/ ванную комнату в соответствие с нормативным и требованиями	Текущий ремонт. оборудование душевой кабинки.
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		22	Отсутствуют индивидуальные шкафы. Высота крючков более 1,3 м от пола, Имеются места для отдыха	все	Установить индивидуальные шкафы, установить крючки для одежды на высоте не более 1,3 м.	Текущий ремонт, Установка индивидуальных шкафов
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, доступная для МГН, отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья	все	Устройство туалетной комнаты согласно нормативным требованиям	Установить универсальную кабину, доступную для МГН, поручни, штанги, откидные сиденья

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД-И (К, О)</u> <u>ДУ(С), ДП-И(Г, У)</u>		19,20 21,22	Ремонт текущий, Расширение дверных проемов Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски Замена унитаза на специальный высотой 50 см Установка крючков для костылей Установка опорных поручней у унитаза и раковины Установка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2.15
от « 28» августа 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Дагестан «Индустриально-промышленный колледж»
РД, г.Избербаш, ул. Абубакара, 4, ipk.dagestanschool.ru

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		23	Визуальная информация соответствует нормативным требованиям	Все	Нет информации об объекте на пути движения к зданию	Установка информационных табличек и стендов
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	Г	Установка акустических средств	
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Установка тактильных средств	
	ОБЩИЕ требования к зоне	*			Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г,С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Зона 6. Системы информации на объекте.	<u>ДУ-И(О,К,Г,У),</u> <u>ВНД-И(С)</u>		23,24	Ремонт текущий Установка указателей движения, информирующих стендов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.